

Plattenarbeiten Gadmer Lodge, Gadmen

**Bauherrschaft**

Genossenschaft Gadmer Lodge
3862 Innertkirchen

Projektverfasser/Bauleitung

Huber Kuhn Ringli Architekten GmbH
3000 Bern 13

Ausführung/Organisation

Bauführer Alexander Heimann
Polier Manuel Trigas

Objektbeschreibung

Plattenarbeiten Nasszellen, Gewerbeküche und Restaurant.

Hauptarbeiten

Wand- und Bodenplatten.

**Sparten**

Plattenarbeiten

Bauzeit

Juni - August 2019

Auftragsumme

CHF 120000.—

Besonderheiten

· Teilweise säurebeständige Fugen.

